



Investor MU ESF, Lipová 41a Bmo
Stavební a interiérové úpravy Posluchárny P106
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Púdorys 2.NP (výřez) - nový stav