
13. 1A. 51
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1A. 20. 12
13. 1. 20. 14
13. 1. 25. 10
13. 1A. 25. 15
13. 1A. 25. 11
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1A. 20. 17
13. 1. 20. 18
13. 1. 40. 2
13. 1. 51
13. 211. VZT. 211/01
13. 1A. 40. 2
13. 1A. 51
13. 1A. 40. 1
13. 1A. 50
13. 1A. 20. 18
13. 1. 40. 1
13. 1. 50
13. 1. 20. 19
13. 209. VZT. 209/01
13. 1. 40. 2
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. STR. VZT. 208/02
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. 1A. 20. 17
13. STR. VZT. 208/01
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. 1A. 20. 17
13. 206. VZT. 206/01
13. 1A. 40. 1
13. 1A. 50
13. 1. 20. 19
13. 1. 40. 1
13. 1. 50
13. 1A. 20. 19
13. 1A. 20. 21
13. 1A. 25. 14
13. 1A. 25. 15
13. 1. 25. 4
13. 1A. 25. 8
13. 1A. 40. 10
13. 1A. 40. 6
13. 1A. 52
13. 205. VZT0000/1A. 05
13. 1. 20. 12
13. 1. 25. 4
13. 1. 20. 8
13. 1A. 20. 10
13. 1. 25. 8
13. 1A. 25. 10
13. 1A. 25. 14
13. 1A. 25. 15
13. 1A. 20. 20
13. 227. VZT. 227/01
13. 1. 20. 19
3 ks
13. 1A. 20. 16
3 ks
13. 1A. 40. 1
13. 1A. 50
3 ks
13. 1. 40. 1
13. 1. 50
3 ks
13. 1A. 21. 2
13. 1A. 40. 2
13. 1A. 51
13. 1. 40. 2
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. STR. VZT. 228/01
13. 1A. 20. 17
13. 1. 40. 8
13. 1. 26. 1
13. 1A. 40. 6
13. 1A. 52
13. 1A. 20. 16
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. 231. VZT. 231/01
13. 1A. 20. 14
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1. 20. 18
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1A. 20. 21
13. 1A. 20. 19
13. 1A. 40. 4
13. 1A. 52
13. 1A. 20. 16
13. 1. 40. 4
13. 1. 52
13. 1. 20. 17
13. 1A. 20. 17
13. 1A. 40. 3
13. 1A. 51
13. 1. 20. 18
13. 1. 40. 3
13. 1. 51
13. 1A. 40. 9
13. 1. 40. 2
13. 1. 51
13. 1A. 25. 9
13. 1. 25. 9
13. 1A. 40. 10
13. 1A. 20. 11
13. 1A. 40. 6
13. 1A. 52
13. 1. 20. 13
13. 1. 25. 9
13. 6. 20
13. 1A. 25. 15
13. 1A. 20. 24
13. 1A. 40. 7
13. 1A. 53
13. 235c. VZT0000/1A. 06
13. 1A. 25. 14
13. 1A. 25. 12
13. 1A. 40. 7
13. 1A. 53
13. 1A. 25. 8
13. 1A. 25. 12
13. 6. 40
5 ks
13. 1A. 20. 15
13. 1A. 20. 16
13. 1. 20. 18
13. 1A. 25. 9
POŽÁRNÍ
POŽÁRNÍ IZOLACE
plastové potrubí
UTĚSNIT V ÚROVNI STROPU
(L14 LOS) LAB. MIKROBIOLOGIE
(L13 LOS) LAB. CHROMATOGRAFIKA
(L12 LOS) LAB. CHROMATOGR.–PLYNY
(L10 LOS) LAB. CHROMATOGRAFIKA
(L9 LOS) LAB. MOLEKUL. BIOLOGIE
(L7 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ I.
(L6 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ II.
(L5 LOS) LAB. ORG. POLUTANTŮ
(L4 LOS) LAB. MINERÁLNÍ VÝŽIVY ROSTLIN
(L3 LOS) LAB. OPTICKÉ MIKROSKOPIE
(L2 LOS) LAB. MYKOLOGICKÁ I.
(L1 LOS) LAB. MYKOLOGICKÁ II.
(L16 LOS) LAB. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
(L17 LOS) LAB. MIKROBIOLOGIE
(L18 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ II.
(D3) SKLAD MATERIÁLU (PLAST.SKLO)
(L19 LOS) LABORATOŘ KINETICKÁ
(P1 LOS) PRACOVNA (ZAMĚSTNANCI)
(P2 LOS) PRACOVNA (ZAMĚSTNANCI)
(P3 LOS) PRACOVNÍ (ZAMĚSTNANCI)
(L15 LOS) LAB. PŘÍPRAVNA
(L16 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ I.
(L6 FAR) LAB. ANATOMIE A HISTOCH.
(L5 FAR) LAB. ORG. POLUTANTŮ
(L3 FAR) LAB. OPTICKÉ MIKROSKOPIE
(L16 FAR) LAB. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
(L10 FAR) KULTIVACE EXPLANTÁTŮ (POČETNÉ OMG)
(L9 FAR) TRANSFER MSTNOSTÍ FLOW-BOXY- (PRACE S OMG)
(L8 FAR) LABORATOŘ HPLC
(L7 FAR) VÁHOVNA
(P3 LOS) PRACOVNÍ (ZAMĚSTNANCI)
(P2 LOS) PRACOVNA (ZAMĚSTNANCI)
z hygienických důvodů není možné dát do mezinárodní více stolů
(P1 LOS) PRACOVNA (ZAMĚSTNANCI)
(L19 LOS) LABORATOŘ KINETICKÁ
(D3) SKLAD MATERIÁLU (PLAST.SKLO)
(L18 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ II.
(L17 LOS) LAB. MIKROBIOLOGIE
(L16 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ I.
(L15 LOS) LAB. PŘÍPRAVNA
(L14 LOS) LAB. MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
(L13 LOS) LAB. CHROMATOGRAFIKA
(L12 LOS) LAB. CHROMATOGR.–PLYNY
(L10 LOS) LAB. CHROMATOGRAFIKA
(L9 LOS) LAB. MOLEKUL. BIOLOGIE
(L7 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ I.
(L6 LOS) LAB. TECHNOLOGICKÁ II.
(L5 LOS) LAB. ORG. POLUTANTŮ
(L4 LOS) LAB. MINERÁLNÍ VÝŽIVY ROSTLIN
(L3 LOS) LAB. OPTICKÉ MIKROSKOPIE
(L2 LOS) LAB. MYKOLOGICKÁ I.
(L1 LOS) LAB. MYKOLOGICKÁ II.
(L16 FAR) LAB. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
(L10 FAR) KULTIVACE EXPLANTÁTŮ (POČETNÉ OMG)
(L9 FAR) TRANSFER MSTNOSTÍ FLOW-BOXY- (PRACE S OMG)
(L8 FAR) LABORATOŘ HPLC
(L7 FAR) VÁHOVNA
(P3 LOS) PRACOVNÍ (ZAMĚSTNANCI)
(P2 LOS) PRACOVNA (ZAMĚSTNANCI)