

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Rekonstrukce střechy objektu FF MU, Joštova 13**
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006041>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závaznou revizi soupisu: Hlavní soupis-revize1.xlsx. Původní soubor pozbývá platnosti. V souboru jsou upraveny nebo doplněny položky: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 a 28.

INFORMACE 2

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závaznou revizi soupisu: Hromosvod-revize1.xlsx. Původní soubor pozbývá platnosti. Soubor je přepracován s ohledem na realizaci hromosvodu na střeše s měděnou krytinou.

INFORMACE 3

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17. 6. 2021, 10:00 hod.**

DOTAZ 1

U klempířského prvku č. K/01 není uvedena po jaké vzdálenosti je požadováno vizuální příčné členění pásů. Prosim o doplnění.

ODPOVĚĎ 1

Je požadováno vodorovné členění Cu plechů po vzdálenostech v rozmezí 1-2 m tak, aby byly optimálně využity svítky plechů, kladení tzv. „na vazbu“. Jedná se o požadavek NPÚ.

DOTAZ 2

Ve výkrese klempířských výrobků je uvedena zásada měď na měď, ale rozpočet hromosvodu tuto zásadu porušuje, když nepředpokládá použití měděných částí hromosvodu, prosím o opravu rozpočtu pro hromosvod.

ODPOVĚĎ 2

V soupisu Hromosvod-revize1.xlsx předaném v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opraveno.

DOTAZ 3

Kolik % Cu je v Cu mix? Položka je zadána nejednoznačně a není možné ji ocenit, protože dodavatel neví jaký prvek bude likvidovat.

ODPOVĚĎ 3

Dle názoru projektanta je specifikace pro ocenění dostatečná. Výkupny barevných kovů běžně uvádějí ve svých cenících položku měděný mix nebo Cu mix - např. firmy Barko nebo Ekoprag a nevyžadují procentuální stanovení obsahu Cu.

DOTAZ 4

V místě provádění výměn v krovu se vata sloužící jako zateplení stropu poškodí. Její zakrytí není dostatečnou ochrannou, protože bude naprosto podupána. Žádáme o přidání položek odstranění vaty a její zpětné montáže.

ODPOVĚĎ 4

V soupisu Hlavni soupis-revize1.xlsx předaném v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace položky doplněny.

Přílohy:

Hlavni soupis-revize1.xlsx

Hromosvod-revize1.xlsx