




LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLÉDY KÓD POPIS
1005	DÍLNA ODRŽBY	58,74	STÁVAJÍCÍ STĚRKA	NOVÁ VÝMALBA	
1006	STROJOVNA VZT	34,35	S1 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	NOVÁ VÝMALBA	
1007	SKLAD	29,13	STÁVAJÍCÍ STĚRKA	NOVÁ VÝMALBA	

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:			<div><div>P</div><div>A</div><div>K</div></div> <div>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</div>		<div>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKJEVO 11 602 00 BRNO</div>	<div>PAK S SKY, CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 236 F +420 541 217 331</div>
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		<div><div>P</div><div>A</div><div>K</div></div>			
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová					
Vypracoval	Ing.Jan Mynář					
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno			<div><div>Stupeň</div><div>JP</div></div> <div><div>Datum</div><div>01/2015</div></div> <div><div>Formát</div><div>4 A4</div></div> <div><div>Zak. č.</div><div>3233</div></div> <div><div>Měřítko</div><div>1:50</div></div> <div><div>Č. výkresu</div><div>Revize</div></div>			
Stavba						
Stavební a interiérové úpravy Posluchárny P102						
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení					
Název výkresu	Půdorys 1.NP (výřez) - nový stav					
			103	00		