



Pokyny k čištění a údržbě stěn

panDOMO W1:

1. panDOMO W1 je produkt cementové báze a díky tomu má vysokou odolnost proti oděru, jeho hladkost brání usazování prachu na povrchu.
2. Při znečištění povrchu je obvykle dostačující setření povrchu lehce navlhčenou bavlněnou látkou v čisté vodě. Skvrny od případného vodního kamene lze odstranit jemným roztokem octové vody aplikované např. rozprašovačem, houbou, navlhčenou bavlněnou látkou.
3. Použití neutrálních čistících prostředků je možné (např. Dr. Schutz, FROSCH), vyvarujte se však používání agresivní čistící prostředků chlorové báze (typu SAVA), nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
4. V případě lokálního mechanického poškození panDOMA smí jeho renovaci provést pouze certifikovaná realizační firma, která zná danou technologii.

V Brně : 6.12.2013



PB profi s.r.o.
Brno, Příkop 843/4, 602 00 Brno
DIČ: CZ27758141
č.ú.: 2887550001/5500


Pavel Bacilek