









SEZNAM PŘÍLOH

v.č.	100	Technická zpráva	
	101	Půdorys 4.NP (výřez - jižní křídlo) - stávající stav, bourací práce	1 : 50
	102	Půdorys 4.NP (výřez - jižní křídlo) - nový stav	1 : 50
	103	Řez 1-1, Řez 2-2	1 : 50
	104	Podhledy	1 : 50
	105	Kladečský výkres obkladů a dlažeb	1 : 50
	106	Tabulky podlah	
	107	Výpis výrobků PSV	
	108	Technické specifikace a standardy	

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 775 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					  					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová										
Vypracoval											
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno											
Stavba Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP – objekt ESF, Lipová 41a, jižní křídlo (m. č. 330, 334 a 334G)						Stupeň		DPS			
						Datum		04/2023			
						Zak. č.		3419			
						Revize		00			
Část						Číslo paré					
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení											