

TABULKA MÍSTNOSTÍ / ROOM TABLE													
AKCE / SITE: P22S025 SKM - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50													
číslo místn.	Název místnosti	Plocha místn.	Výška místn.	Objem místn.	Výměna	Přívod	Odvod	Podtl.	Přetl.	č.zař. přívod supply	č.zař. odvod exhaust	Tepelná ztráta větráním	Poznámka Note
room No.	Room name	Area	Height	Volume	Exchange	Supply	Exhaust	Under	Over	Equip. No.	Equip. No.	W	
		m2	m	m3	x / h	m3 / h	m3 / h	%	%				
	Kuchyňky												
2-13.NP	Kuchyňka	12,26	2,47	30	6,5	190	200	-5		1	1	0,14	Odvod vzduchu vybavit lapačem tuku, Profese vytápění hradí tepelnou ztrátu v každé místnosti
	Celkem					2 280	2 400						
	Sušárny												
2-13.NP	Sušárna	14,06	2,47	35	5,5	200	0		100	2	-	0,14	Profese vytápění hradí tepelnou ztrátu v každé místnosti
2-13.NP	Úklid	6,11	2,47	15	D	0	50	-100		-	2	-	VÝL
2-13.NP	Umývárna	4,45	2,47	11	D	0	150	-100		-	2	-	Koupelna
2-13.NP	Mezisklad	4,25	2,47	10	1,0	20	20			2	2	-	-
	Celkem patro					220	220						
	Celkem					2 640	2 640						
	Koupelny												
2-13.NP	Koupelna	2,88	2,47	7	D	0	50	-100		-	3	0,40	24 ventilátorů na patro (2.NP 20 ks), profese vytápění zajistí hrazení tepelné ztráty u okna pokoje
	Zdroj tepla												
1.NP	Kotelna	24,44	5,00	122	3,0	0	370	-100		-	4	0	Výměňiková stanice se stávajícím větráním, princip ponechán vč. náhrady vzduchu z okolí