

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Generální dodavatel stavby - rekonstrukce a modernizace VŠ kolejí Kounicova 50**
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006767>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 20. a 21. 7. 2023 následující dotazy v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

U elektroinstalace slaboproud SO-06.1 CCTV:

Ze zadání přesně nevyplývá, jestli se použije SW Hik-Central, či jaký dohledový SW požadují či využívají? Zda je to v rámci provázaností na celkový systém Masarykovy univerzity? Pokud použije pro realizaci jiný dohledový SW, mohu prokázat obdobnou funkčnost systému licenci od navrhovaného výrobce?

Odpověď zadavatele:

Pro CCTV je dohledový SW stávající a Licence není zpoplatněna.

Dotaz č. 2:

U SO-05 elektroinstalace silnoproud:

V projektu a rozpočtu je uvedených DALI svítidel je 556ks, ale sběrnic je psaných pouze 5 kusů. Podle odborných zkušeností navrhujeme pro zajištění správné funkčnosti systému a jeho optimalizace u daných svítidel použít minimálně 10 sběrnic místo 5 kusů sběrnic v projektu.

Prosím o úpravu zadání nebo vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá upravený výkaz výměr s 10ks sběrnic.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 1: SOD čl. IX. 2) a), bod 3) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 350.000.000,- Kč. Žádáme zadavatele:

- o specifikaci o jaký okolní majetek, t.j. stávající majetek objednatele se jedná?
- jaká je skutečná hodnota tohoto okolního majetku, t.j. stávajícího majetku objednatele?
- proč má uchazeč sjednat pojištění tohoto majetku na jinou hodnotu (minimálně 350.000.000,- Kč), jakou má ve skutečnosti?

Dotaz č. 2: SOD čl. IX. 2) a), bod 4) spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,- Kč.

Dle znění cl. IX. je nebezpečí škody na nás, riziko tak neseme my. Volba míry, do které budeme toto riziko snášet je tak na nás. Předepsáním tak nesmyslně nízké spoluúčasti enormně navyšujete naše náklady na pojištění. Máme za to, že výběr míry rizika, kterou jsme ochotni snášet, by tak měl být na nás, a proto navrhujeme spoluúčast Zhotovitele max. 500.000,- Kč. Žádáme o úpravu.

Dotaz č. 3: SOD čl. IX. 2) b), bod 4) spoluúčast Zhotovitele max. 10.000,- Kč.

Dle znění cl. IX. je nebezpečí škody na nás, riziko tak neseme my. Volba míry, do které budeme toto riziko snášet je tak na nás. Předepsáním tak nesmyslně nízké spoluúčasti enormně navyšujete naše náklady na pojištění. Máme za to, že výběr míry rizika, kterou jsme ochotni snášet, by tak měl být na nás, a proto navrhujeme spoluúčast Zhotovitele max. 500.000,- Kč. Žádáme o úpravu.

Odpověď zadavatele:

Celé ustanovení o pojištění včetně pojistných limitů a výší spoluúčastí bylo konzultováno s odborným pojistným makléřem, který do něj promítnul potenciální rizika budoucí stavby a potenciální škody, jež by mohly při stavbě vzniknout. Dále do něj promítnul takovou míru ochrany objednatele pro případ vzniku pojistné události, která odpovídá velikosti stavby a rizikům s ní spojeným. Zadavatel důvěřuje úsudku odborníka na pojištění a na ustanovení ani na pojistných limitech nebude nic měnit.

2. ZMĚNA VE VÝKAZU VÝMĚR

Popis změny ve výkazu výměr v souvislosti dotazem č. 2:

Změna spočívá v změně množství položky č. 2 „DALI sběrnice 64 adres“ uvedenou na listu „SO-05.3 - Řídicí systém osvětlení DALI“

Zadavatel přikládá k vysvětlení zadávací dokumentace doplněný výkaz výměr s označením „Rekonstrukce a modernizace VŠ kolejí Kounicova 50 zadání - úprava č.4“. Dodavatelé jsou povinni respektovat a do nabídky předložit tento doplněný výkaz výměr.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl vzhledem k povaze odpovědí na dotazy dodavatelů i doplnění výkazu výměr, že lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.