



PŘEKLADY 1NP					
OZN.	POPIS	DĚLKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA PŘEKLADU	POŽ.
P. 2b.	NOSNÉ PLOŠE KERAMIKÉ PŘEKLADY DO KERAMIKÉ PŘÍČKY Tl 15mm	1550 mm	31 mm	115 mm	9
P. 3b.	NOSNÉ PLOŠE KERAMIKÉ PŘEKLADY DO KERAMIKÉ PŘÍČKY Tl 15mm	1500 mm	31 mm	115 mm	8
P. 3d.	NOSNÉ KERAMIKÉ PŘEKLADY DO KERAMIKÉ PŘÍČKY Tl 15mm - ZAMĚSTNÍ PŘEKLAD 107/28 - 33mm tl	1550 mm	238 mm	175 mm	1
P. 3c.	NOSNÉ KERAMIKÉ PŘEKLADY DO KERAMIKÉ PŘÍČKY Tl 15mm - ZAMĚSTNÍ PŘEKLAD 107/28 - 33mm tl	1500 mm	238 mm	175 mm	1

PROSTÝPÝ ŠTĚNÁNÍ 1.NP					PROSTÝPÝ ŠTĚNÁNÍ 1.NP				
POS	VÝŠKA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	tloušťka [mm]	PO	POS	VÝŠKA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	tloušťka [mm]	PO
POS 128	100	400	2500	50 50 50 G1	POS 1026	140	400	2500	50 50 50 G1
POS 129	100	400	2500	50 50 50 G1	POS 1027	140	400	2500	50 50 50 G1
POS 130	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1028	120	200	200	2500
POS 131	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1029	120	200	200	2500
POS 132	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1030	120	200	200	2500
POS 133	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1031	180	180	2500	50 50 50 G1
POS 134	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1032	180	180	2500	50 50 50 G1
POS 135	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1033	140	220	2500	50 50 50 G1
POS 136	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1034	140	220	2500	50 50 50 G1
POS 137	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1035	50	50	2700	50 50 50 G1
POS 138	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1036	50	50	2700	50 50 50 G1
POS 139	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1037	140	220	2500	50 50 50 G1
POS 140	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1038	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 141	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1039	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 142	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1040	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 143	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1041	220	220	2500	50 50 50 G1
POS 144	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1042	100	220	2500	50 50 50 G1
POS 145	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1043	100	220	2500	50 50 50 G1
POS 146	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1044	200	440	2500	50 50 50 G1
POS 147	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1045	200	440	2500	50 50 50 G1
POS 148	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1046	200	440	2500	50 50 50 G1
POS 149	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1047	120	140	2500	50 50 50 G1
POS 150	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1048	120	140	2500	50 50 50 G1
POS 151	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1049	200	200	2500	50 50 50 G1
POS 152	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1050	200	200	2500	50 50 50 G1
POS 153	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1051	100	440	2500	50 50 50 G1
POS 154	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1052	100	440	2500	50 50 50 G1
POS 155	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1053	50	50	2500	50 50 50 G1
POS 156	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1054	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 157	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1055	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 158	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1056	100	140	2500	50 50 50 G1
POS 159	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1057	50	50	2500	50 50 50 G1
POS 160	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1058	100	200	2500	50 50 50 G1
POS 161	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1059	220	220	2500	50 50 50 G1
POS 162	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1060	220	220	2500	50 50 50 G1
POS 163	111	300	1900	50 50 50 G1	POS 1061	140	220	2500	50 50 50 G1
POS 164	111	300	1900	50 50 50 G1					
POS 165	111	300	1900	50 50 50 G1					

- [illegible]