

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLÉDY	
			KÓD	POPIS		KÓD	POPIS
1047	STROJOVNA VZT	44,23		STÁVAJÍCÍ STĚRKA	STÁVAJÍCÍ		








LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKA

- BOURÁNÍ PROSTUPŮ ŽB KONSTRUKCEMI VIZ. STATICKÁ ČÁST
- NOVÉ PROSTUPY PRO PROFESI MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI KOORDINOVÁNY SE STÁVAJÍCÍMI
- PŘESNÁ POLOHA PROSTUPU STROPNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ODSOULASENA PROJEKTANTEM PO PROVEDENÍ SONDY
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ ELIMINOVAT PRAŠNOST
- ROZVADEČE A VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. částí:		  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ ODKLEP 11 682 00 BRNO		PAVOŠKY CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 842 238 F +420 541 217 551	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					Projektant profese			
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová					  			
Vypracoval	Ing.Jan Mynář								
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno								
Stavba  Stavební a interiérové úpravy Posluchárny P106						Stupeň		JP	
						Datum		01/2015	
						Formát		6 A4	
						Zak. č.		3233	
						Měřítko		1:50	
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení					Č. výkresu		Revize	
Název výkresu  Půdorys 1.NP (výřez) - stávající stav, bourací práce						101		00	