



ADI interiér, s.r.o.
Výstaviště 1, areál BVV, 648 58 Brno
tel.: 544 228 836, fax: 544 228 382, email: nabytek@adint.cz, www.adint.cz

Návod na používání a ošetřování sanitárních příček

1. Sanitární příčky jsou určeny pro standardní podmínky užívání a nelze je zatěžovat např. věšením se na dveře, kování, háčky a horní profily
2. Varianty **Classic**, **Classic AL** a **Classic nerez** nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být vystaveny dlouhodobě ve vlhkém prostředí, sálavém teple.
3. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou, která nemá brusné účinky. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. Nejste-li si jisti vhodností čisticího prostředku, pak jej neaplikujte!
4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením a nesprávným používáním vyplývajícím z tohoto návodu.
5. Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

V Brně dne 15.10.2013

ADI interiér s.r.o.

Výstaviště 1, 648 58 Brno
Provozovna: Sochorova 23, 616 00 Brno
DIČ: CZ25599925 E

Renata Kobzová
jednatelka společnosti

Doporučení na údržbu a čištění jednotlivých materiálů

Výplňová deska – lamino tl.18, 25mm,

kompakt tl. 10 -13mm

Malé znečištění, krátká doba expozice:

- pro vyčištění použijte papírový ubrousek, jemný a měkký hadřík (suchý nebo vlhký), žínku apod.
- pro lepší výsledek použijte nejdříve žínku namočenou v teplé vodě a poté vyleštěte suchým papírovým ubrouskem.

Normální znečištění, delší doba expozice:

- použijte horkou vodu, žínku, houbu nebo kartáček, a běžné domácí čisticí prostředky bez brusných částí (např. saponát, jemné mýdlo apod).
- nechejte působit na povrchu podle stupně znečištění
- potom odstraňte čistou vodou
- příčky neošetřujte tlakovou vodou přístrojem wap
- v případě potřeby postup opakujte.
- čisticí prostředek odstraňte pečlivě, abyste předešli vzniku skvrn
- otřete dosucha (nejlépe papírovým ubrouskem)

- můžete použít také prostředek na čištění skla

- pro pravidelné čištění nepoužívejte abrazivní prostředky (prášky, drátěnky), leštící přípravky a vosky. Nepoužívejte přípravky s obsahem silných kyselin a vysoce kyselých solí jako odvápnovače obsahující kyselinu mravenčí, kyselinu chlorovodíkovou, a přípravky na čištění stříbra a pečících trub.

Silné a odolné znečištění:

- nechejte čisticí prostředky působit na povrchu přes noc.
- k odstranění vodního kamene můžete použít kyselé čisticí prostředky (např. 10% kyselinu octovou nebo citronovou)

Zvláštní případy:

Olej, fixy, kuličkové pero, apod.:

- použijte organické rozpouštědla jako aceton, líh, benzín, trichlorethan, odlakovač nehtů

Vosk:

- odstraňte mechanicky - použijte škrabky z umělé hmoty nebo dřeva. Zbytky opatrně nahřejte a odsajte savým papírem.

Dvousložkové laky, barvy a lepidla, syntetické pryskyřice:

- odstraňte ihned za použití vody nebo organických rozpouštědel. Po vytvrdnutí již není možné skvrny odstranit bez porušení povrchu.

Nerezové profily, nožky, kování,

Nerezové materiály při běžném používání nepotřebují nějakým způsobem udržovat. Pouze při zvýšeném zatížení (administrativní budovy, komerční objekty atd.) se při znečištění, kování čistí hadříkem a nejlépe čistou teplou vodou.

Chemické přípravky se k čištění nedoporučují z důvodu možné oxidace na povrchu kování. Jako naprosto nevhodné jsou čističe na bázi chlóru.

Případnou oxidaci lze většinou z kliky odstranit pomocí smirkového papíru nebo běžného čisticího prostředku

Profily s povrchovou úpravou komaxit, eloxované profily

Na čištění používejte jen mýdlo a měkký hadřík. Na poškození laku a eloxovaného povrchu poškrábáním se záruka nevztahuje.

Na jemné škrábance je možné použít např.: přípravek Lack-Reiniger.

Čistič rozpouští dehet, nečistoty, mastnoty a povrchovou rez. Čistí a leští. Vráti laku jeho původní hloubku odstínu. Zahlazuje lehké škrábance a jemné rýhy. Rozpouští nečistoty a zvětralé části laku. Čistí a vyhlazuje povrch laku.

Speciálně pro obyčejné barevné a metalické laky, zmatované až extrémně zvětralé lakované plochy.