

rozva děč MaR	35DC1S114A		SOUPIS KONTROLNÍCH BODŮ MaR		kontroler	eBX 04 ... eBCON 349 00			
	V/V Jednotka MaR		VZT; CHL; ÚT; Výt; ZTI; VHM	KÓD MaR	HW V/V proměnná	jméno proměnné	název / popis signálu	TYP	popis
_U01	e-BM-440	IP 1	1S115 koncentrace O2 0,3 m	35.1S115.45.BX1	34900.AI 3101	BHA36_AI_KoncentraceO2_1S115_h03	koncentrace O2 u podlahy m.č. 1S115	AI	snímač 0÷10VDC
_U01	e-BM-440	IP 2	1S116 koncentrace O2 0,3 m	35.1S116.45.BX1	34900.AI 3102	BHA36_AI_KoncentraceO2_1S116_h03	koncentrace O2 u podlahy m.č. 1S116	AI	snímač 0÷10VDC
_U01	e-BM-440	IP 3	1S114 teplota chladicí vody RU	35.1S114.84.BT1	34900.AI 3103	BHA36_AI_chladicí voda_1S114	teplota chladicí vody za regulačním uzlem v 1S114	AI	0÷10 V / NTC
_U01	e-BM-440	IP 4						AI	rezerva
_U01	e-BM-440	OP 1	35.1S115.VZT.1S115/604.1.MR1	35.1S115.604 MR1	34900.AO 3101	BHA36_AO_Vent_ZapVyp_Místnost 1S115	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115	AO-RDO	1 / 10 V relé
_U01	e-BM-440	OP 2	35.1S116.VZT.1S116/604.2.MR1	35.1S116.604 MR1	34900.AO 3102	BHA36_AO_Vent_ZapVyp_Místnost 1S116	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116	AO-RDO	1 / 10 V relé
_U01	e-BM-440	OP 3	1S114 čerpadlo chladicí vody ZAP	35.1S114.85.MC1	34900.AO 3103	BHA36_AO_Cerp_ZapVyp_1S114	ovládání čerpadla chladicí vody v regul.uzlu v m.č. 1S114 <b>čerp.DI1_GND</b>	AO-RDO	1 / 10 V relé
_U01	e-BM-440	OP 4	1S114 reg.ventil chladicí vody reg	35.1S114.86 YA1	34900.AO 3104	BHA36_AO_Mix_Chlad_1S114	regulační ventil chladicí vody 0÷100 v regul.uzlu v m.č. 1S114	AO	0÷10 V
_U02	e-BM-800	IP 1	1S115 koncentrace O2 1,3 m	35.1S115.45.BX2	34900.AI 3201	BHA36_AI_KoncentraceO2_1S115_h130	koncentrace O2 1,3 m nad podlahou m.č. 1S115	AI	snímač 0÷10VDC
_U02	e-BM-800	IP 2	1S116 koncentrace O2 1,3 m	35.1S116.45.BX2	34900.AI 3202	BHA36_AI_KoncentraceO2_1S116_h130	koncentrace O2 1,3 m nad podlahou m.č. 1S116	AI	snímač 0÷10VDC
_U02	e-BM-800	IP 3	1S115 odtahový ventilátor ERR	35.1S114.85.MC1.1	34900.BI 3203	BHA36_BI_Vent_Jistic_Mistnost_1S115	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115 ERR - výpadek jističe	DI	kontakt 5V dC
_U02	e-BM-800	IP 4	1S116 odtahový ventilátor ERR	35.1S114.85.MC1.1	34900.BI 3204	BHA36_BI_Vent_Jistic_Mistnost_1S116	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116 ERR - výpadek jističe	DI	kontakt 5V dC
_U02	e-BM-800	IP 5	1S115 odtahový ventilátor CHOD	35.1S106.507.BP4	34900.BI 3205	BHA36_BI_Vent_Chod_Mistnost_1S115	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115 CHOD - sepnutý stykač	DI	kontakt 5V dC
_U02	e-BM-800	IP 6	1S115 odtahový ventilátor CHOD	35.1S106.507.BP5	34900.BI 3206	BHA36_BI_Vent_Chod_Mistnost_1S116	odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116 CHOD - sepnutý stykač	DI	kontakt 5V dC
_U02	e-BM-800	IP 7	35.1S124.VZT.0000/5.03	35.1S114..MC1	34900.BI 3207	BHA36_BI_Cerp_Jistic_Mistnost_1S114	oběhové čerpadlo chladicí vody v m.č. 1S114 ERR - výpadek jističe	DI	kontakt 5V dC
_U02	e-BM-800	IP 8	35.1S125.VZT.0000/5.03	35.1S114..MC1	34900.BI 3208	BHA36_BI_Cerp_Chod_Mistnost_1S114	oběhové čerpadlo chladicí vody v m.č. 1S114 CHOD - čerp. C1-	DI	kontakt 5V dC