



4.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLÉDY	
			KÓD	POPIS		KÓD	POPIS
4025 (330)	WC MUŽI	15,45		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLÉD SV. 2490 MM
4027 (334)	WC ŽENY	18,11		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLÉD SV. 2490 MM
4031 (334G)	HYGIENICKÁ KABINA	2,68		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLÉD SV. 2490 MM

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- Ⓐ

BOURÁNÍ PODLAHY V TL. 15MM (KERAMICKÁ DL., TMEL)
- Ⓑ

BOURÁNÍ SDK PEVNÉHO PODHLÉDU
- Ⓒ

BOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		<b>P</b>	<b>Δ</b>	<b>K</b>	ING.ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BOROVIČSKÝ 802 06 BRNO	INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ KONTAKT +420 775 395 913 T +420 775 395 916
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	<i>H.Svobodová</i>				Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>K.Steinhauserová</i>				
Vypracoval	Ing.Jan Mynář	<i>J.Mynář</i>				
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno					
Stavba		Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP – objekt ESF , Lipová 41a, jižní křídlo (m. č. 330, 334 a 334G)				
Část	D.1.1	Architektonicko stavební řešení				
Název výkresu		Půdorys 4.NP (výřez - jižní křídlo) - stávající stav, bourací práce				
Stupeň		101				DPS
Datum		04/2023				
Formát		3 A4				
Zak. č.		3419				
Měřítko		1:50				
Č. výkresu		Revize				
DPS		00				