

5.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLÉDY KÓD	PODHLÉDY POPIS
5034 (422)	WC ŽENY	9,00		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2000mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLED SV. 2490 MM
5035 (420)	WC MUŽI	10,40		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2000mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLED SV. 2490 MM
5055 (421)	SPRCHA	1,53		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2000mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLED SV. 2490 MM

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
-

BOURANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ⓐ

BOURÁNÍ PODLAHY V TL. 15MM (KERAMICKÁ DL., TMEL.)
- ⓐ1

BOURÁNÍ PODLAHY V TL. 90MM
- ⓑ

BOURÁNÍ SDK PEVNÉHO PODHLEDU
- ⓒ

BOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- ⓓ

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
BUDOU USCHOVÁNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		P	Δ	K	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ PROJEKČNÍ ARCHITEKT KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	INFO@ARCHIPAK.CZ WWW.ARCHI.CZ +420 775 958 513 T +420 775 589 515
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová	<i>H. Svobodová</i>				Projektant profese
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauerová	<i>K. Steinhauerová</i>				P
Vypracoval	Ing. Jan Mynář	<i>J. Mynář</i>				Δ
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno					K
Stavba	Rekonstrukce soc. zázemí na 5. NP- severní křídlo – objekt ESF, Lipová 41a – PD					DPS
						Datum
						Formát
						Zak. č.
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					3 A4
						3447
Měřítka	1:50					
Č. výkresu	101					Revize
	Půdorys 5.NP (výřez) - stávající stav, bourací práce					00