



Brno, Veverí 70, budova PrF MU – **chodba severního křídla** ve zvýšeném 1.NP – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S15** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S15** – pohled vnitřní z učebny – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S16** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S16** – pohled vnitřní z učebny – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S17** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S17** – pohled vnitřní z kanceláře – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S18** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S18** – pohled vnitřní z učebny – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S19** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S19** – pohled vnitřní z kanceláře – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S20** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S20** – pohled vnitřní z chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **výklenek S21** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S22** – pohled vnější z chodby – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S22** – pohled vnější na prosvětlené dveře – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S22** – pohled vniřní ze schodiště – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S23** – pohled vnější z haly – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S23** – otevřené dveře z haly – stávající stav



severní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře S23** – pohled vnitřní ze skladu – stávající stav