




Brno, Veveří 70, budova PrF MU - **chodba jižního křídla** ve zvýšeném 1.NP – stávající stav



jižní křídlo – zvyšené 1.NP – **dveře J1** – pohled vnější z hlavní chodby s mříží – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J1** – pohled vnější s otevřenou mříží i dveřmi – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J2 a J3** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J3** – pohled vnitřní z předsíně – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J2** – pohled vnitřní z kanceláře – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J4** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J4** – pohled vnitřní z předsíně – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J5** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J5** – pohled vnitřní z předsíně – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J6** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J6** – pohled vnitřní z učebny – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J7** – pohled vnější z hlavní chodby – stávající stav



jižní křídlo – zvýšené 1.NP – **dveře J7** – pohled vnitřní ze skladu – stávající stav